



Lições aprendidas

TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS

Percepção de Risco



Breve descrição do evento

O acidentado realizava a guarda do compressor, quando ao manobrar o compressor para estacioná-lo dentro do container a rampa utilizada para nivelamento do chão com o desnível do compartimento quebrou, e o compressor retornou vindo a atingir lateralmente a cocha do funcionário

O que falhou? (fatores causais)

- Faltou inspeção periódica no dispositivo;
- Falha de avaliação de Risco, pois já era possível ver que na rampa havia perfurações proveniente de infestação de cupins

Por quê? (causas raíz)

- Falha no dispositivo
- Falta de percepção de Risco

Medidas corretivas e recomendações

- Durante as atividades, realize a **inspeções visuais em todo**
- Realizar Check list periódicos nas rampas de acesso
- Orientação aos funcionários sobre a importâncias das inspeções e equipamentos e ferramentas.

Síntese da lição aprendida
Se comunique! Não se arrisque!