

## lições aprendidas

### “Acidente na Abertura de tampa de ferro 50x50”

(Luxação e ferimento na ponta do dedo indicador da mão esquerda.)



## Breve descrição do acontecimento

O colaborado(Ajudante Geral III), da EMPRESA DRACHMA MND E SERVIÇOS LTDA, no dia 10 de março de 2023, aproximadamente por volta das 15:50 hrs., executava seus serviços, que consistia na abertura de uma Tampa de ferro (caixa de 50x50), um dos colaboradores colocou a ponta da Picareta para executar a abertura da tampa, como é procedimento para a aberturas de tampas, quando o colaborador(Ajudante Geral III), não usou a cavadeira para escorar a tampa, e de maneira errada, usando suas próprias mãos para puxar-la, acidentamnete a tampa se soltou da ferramenta(Picareta),e conseqüentemente a tampa caiu sobre a ponta do dedo indicador da mão esquerda do acidentado.

### Recomendações gerais:

- Conscientizar sobre a prevenção de acidente e explicar como proceder na abertura de tampas de ferros.

### Recomendações específica:

- Fazer uso de ferramentais adequadas para cada atividade.
- Evitar a pressa.