

## lições aprendidas

“Queda dentro da cabine de abrigo de gás”

(Fissura no ombro direito.)

## Foto do local no dia



lições aprendidas

## Breve descrição do acontecimento

O colaborado da EMPRESA DRACHMA MND E SERVIÇOS LTDA, no dia 11 de Fevereiro de 2023(sábado), aproximadamente por volta das 15:20 hrs, executava seus serviços, que consistia na construção de Ramal dentro da cabine de abrigo de gás, ele instalava uma tubulação no local, quando o mesmo estava segurando essa tubulação e acabou se desequilibrando, tropeçando e conseqüentemente caiu parcialmente em um desnível de 40 a 50 cm(Onde entraria essa tubulação) e conseqüentemente lesionou seu ombro.

### Recomendações gerais:

- Conscientizar sobre a prevenção de acidente (Focado na consequência na distração no trabalho).

### Recomendações específica:

- Evitar a pressa.